





Schröder





OMNISTAR

OMNOB







TÜV 16 ATEX 7895 X
IECEX TUR 16.0037X
Ex II 3 G Ex nR IIB T4 Gc
TÜV 16 ATEX 7896 X
Ex II 2 D Ex tb IIIC T100°C Db

IK
08

ENG WARNING - DO NOT OPEN, SERVICE OR REPAIR IN AN AREA WHERE THERE MAY BE AN EXPLOSIVE (FLAMMABLE) ATMOSPHERE! The appliance have to be included into the grounding system! OMNISTAR GU is intended for use in industrial environments with hazardous atmospheres including: Zone 2: gas, vapour or mist Zone 21: dust	UKR ПОПЕРЕДЖЕННЯ - НЕ ВІДКРИВАТИ, НЕ ОБСЛУГОВУВАТИ І НЕ РЕМОНТУВАТИ НА ДІЛАНЦІ, ДЕ МОЖЛИВА ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНА (ЛЕГКОЗАПЛИМЛИВА) АТМОСФЕРА! Прилад має бути під'єднаний до контура заземлення! OMNISTAR GU призначений для використання в промислових умовах з шкідливим довкіллям: Зона 2: газ, пара та туман Зона 21: пилю	NLD WAARSCHUWING - OPEN NIET VOOR SERVICE OF REPARATIE IN EEN GEBIED WAAR EEN EXPLOSIEVE (BRANDGevaar) ATMOSFEER KAN ZIJN! De uitrusting moeten worden aangesloten op de beschermende aarde-aansluiting! OMNISTAR GU is bedoeld voor gebruik in industriële omgevingen met gevaarlijke omgevingen, inclusief: Zone 2: gas, damp of nevel Zone 21: stof	RON ATENȚIE - NU DESCHIDEȚI, NU DESFĂȘURAȚI OPERAȚIUNI DE SERVICE ȘI NU REPARAȚI ÎN ATMOSFERĂ CU POTENȚIAL EXPLOZIBIL (INFLAMABIL)! Instalația trebuie să fie inclusă în sistemul de împământare! OMNISTAR GU este destinat utilizării în medii industriale, cu atmosferă potențial periculoasă, inclusiv: Zona 2: gaz, vapori sau aburi Zona 21: praf
SPA PELIGRO - NO ABRA NI MANIPULE EL EQUIPO EN AMBIENTES EXPLOSIVOS (INFLAMABLES)! El aparato tiene que ser incluido en la protección de tierra! OMNISTAR GU Destinado para su uso en ambientes industriales con atmósferas peligrosas. Zona 2: gas, vapor o niebla Zona 21: polvo	ITA ATTENZIONE - NON APRIRE, INTERVENIRE O RIPARARE IN UN'AREA IN CUI POTREBBE ESSERE UN'ATMOSFERA ESPLOSIVA (INFAMMABILE)! L'attrezzatura essere incluse on la connessione di protezione di terra! OMNISTAR GU è inteso per l'uso in ambienti industriali con atmosfere pericolose incluse: Zona 2: gas, vapore o miste Zona 21: polveri	DEU WARNUNG - NICHT ÖFFNEN, WARTUNGS- ODER REPARATURARBEITEN WERDEN MÖGLICHERWEISE IN EINER NICHT EXPLOSIONSFÄHIGEN (ENTZÜNDBAREN) UMGEBUNG DURCHFÜHRT! Das Gerät muss mit dem Schutzleiteranschluss verbunden werden! OMNISTAR GU ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen in explosionsgefährdeten Bereichen bestimmt: Zone 2: Gas, Dampf oder Nebel Zone 21: Staub	HUN FIGYELEM - GYŰLÉKONY, ROBBANÁS-VESZÉLYES KÖRNYEZETBEN KINYITNI, KARBANTARTANI, SZERVIZELNI TILOS! A berendezést védőföld hálózatra kell kötni! Az OMNISTAR GU a felsorolt veszélyes ipari környezetben használható: Zóna 2: gáz, gőz vagy pára Zóna 21: por
FRA ATTENTION - NE PAS OUVRI, ENTRETEINIR OU RÉPARER DANS UNE ZONE POTENTIELLEMENT EXPLOSIVE (INFLAMMABLE)! Les appareil doivent être reliés à la terre! OMNISTAR GU est destiné à une utilisation dans des environnements industriels comportant un danger des types suivants: Zone 2: gaz, vapeur ou buée Zone 21: poussière	POL UWAGA - NIE OTWIERAĆ, NIE SERWISOWAĆ I NIE NAPRAWIAĆ W MIEJSCU, GDZIE MOŻE WYSTĘPOWAĆ WYBUCHOWA (ZAPALNA) ATMOSFERA! Urządzenia muszą być przyłączone do systemu uziemniającego! OMNISTAR GU jest przeznaczony do stosowania w środowiskach przemysłowych, włączając również strefy niebezpieczne w tym: Strefa 2: gaz, opary lub mgiełka Strefa 21: pył	POR AVISO - NÃO ABRIR, INTERVENIÇÃO OU REPARAR EM ÁREAS ONDE POSSA EXISTIR UMA ATMOSFERA EXPLOSIVA (INFLAMÁVEL)! A aplicação deve ser incluída com proteção de ligação à terra! OMNISTAR GU destina-se a ser utilizado em ambientes industriais com atmosferas perigosas, incluindo: Zona 2: gás, vapor ou névoa Zona 21: poeira	SRP UPOZORENJE - NE OTVARATI, SERVISIRATI ILI POPRAVLJIVATI U ZAPALJIVOM (EKSPLOZIVNOM) PODRUČJU! Opreme moraju imati vezu za uzemljenje! OMNISTAR GU je namenjen za upotrebu u industrijskom okruženju, uključujući i opasne zone: Zona 2: gas, para, izmaglica Zona 21: prašina
CHI 警告 ：不要打开灯具，安装和维修的区域也有可燃或易爆气体！ 设备必须接地 OMNISTAR GU用于环境危险的工业环境，例如： 2 区域：煤气、蒸汽或雾气 21 区域：灰尘	VIE CẢNH BÁO - KHÔNG ĐƯỢC MỞ, BẢO DƯỠNG HOẶC SỬA CHỮA TRONG KHU VỰC DỄ CHÁY NỔ! Thiết bị phải được nối đất OMNISTAR GU được thiết kế để sử dụng trong môi trường công nghiệp nguy hiểm, bao gồm: Zone 2: có khí gas, hơi ẩm hoặc khí đang sục sôi dễ gây cháy nổ Zone 21: dạng bụi dễ gây cháy nổ	RUS ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - НЕ ОТКРЫВАТЬ, НЕ ОБСЛУЖИВАТЬ И НЕ РЕМОНТИРОВАТЬ НА УЧАСТКЕ С ВОЗМОЖНОЙ ВЗРЫВООПАСНОЙ (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ) АТМОСФЕРОЙ! Прибор должен присоединяться к контуру заземления! OMNISTAR GU предназначен для использования в промышленных условиях с взрывоопасной окружающей средой: Зона 2: газ, пар и туман Зона 21: пыль	SLK POZOR - OTVÁRAŤ, OBSLUHOVAŤ A OPRÁVŔOVAŤ V HORLIVOM, VÝBUŠNOM PROSTREDÍ JE ZAKÁZANÉ! Svetidlo je potrebné zapojiť do uzemňovacieho systému! OMNISTAR GU je použiteľný v nasledovných nebezpečných priemyselných prostrediach: Zóna 2 : plyn, para alebo výpary. Zóna 21 : prach

ENG RISK GROUP 2 CAUTION! Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not stare at operating lamp. May be harmful to the eyes. The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 1.9m is not expected. The light source fitted in this luminaire shall only be replaced by a Schröder employee or agent or a similar qualified person.	UKR ГРУПА РИЗИКУ 2 УВАГА! Можливість небезпечного оптичного випромінювання від цього продукту. Уникайте прямого погляду на світлодіодне джерело світла. Не бийте поглядом на очі. Світильник має бути розташований так, щоб уникнути його тривалого споглядання з відстані ближче, ніж 1,9 м. Джерело світла, встановлене в цей світильник, підлягає заміні лише працівником чи агентом компанії Шріддер або аналогічним кваліфікованим фахівцем.	NLD RISICOGROEP 2 LET OPI! Bij dit product kan eventueel gevaarlijke optische straling voorkomen. Staar niet in de brandende lamp. Dit kan schadelijk zijn voor de ogen. Het armatuur moet worden geplaatst zodat starren in het armatuur op een afstand kleiner dan 1,9 meter niet verwacht wordt. De lichtbron in dit verlichtings toestel zal alleen vervangen worden door een medewerker, agent of vergelijkbaar gekwalificeerd persoon van Schröder.	RON GRUP DE RISC 2 ATENȚIE! Este posibil ca acest produs să emită radiații optice periculoase. Nu priviți direct în sursă. Inspira lampă aflată în stare de funcționare. Acest lucru poate fi dăunător ochilor. Aparatul de iluminat trebuie să fie poziționat astfel încât să nu fie posibil, în mod normal, privitul direct în sursă la o distanță mai mică de 1,9 m. Sursa de lumină instalată în acest aparat de iluminat va fi înlocuită doar de către un angajat al Schröder, de un agent al companiei sau de o persoană cu calificări similare.
SPA GRUPO DE RIESGO 2 ¡PRECAUCIÓN! radiación óptica posiblemente peligrosa emitida por este producto. No mire a la lámpara en funcionamiento. Puede ser dañino para los ojos. El sistema de iluminación debe instalarse de modo que la mirada fija prolongada a la luminaria, a una distancia menor de 1,9 m no se espere. La fuente de luz instalada en esta luminaria sólo puede ser substituida por Schröder o un agente cualificado.	ITA GRUPPO DI RISCHIO 2 ATTENZIONE! Questo prodotto può emettere radiazioni ottiche potenzialmente pericolose. Non fissare la sorgente accesa. Potrebbe essere dannoso per gli occhi. L'apparecchio dovrebbe essere posizionato in modo da non permettere di fissare a lungo l'apparecchio a una distanza inferiore di 1,9m. La sorgente luminosa montata in questo apparecchio potrà essere sostituita esclusivamente da un addetto Schröder o da una persona parimenti qualificata.	DEU RISIKOGROUPE 2 VORSICHT! Von diesem Produkt kann möglicherweise gefährliche optische Strahlung ausgehen. Es ist darauf zu achten, dass man im eingeschalteten Zustand der Leuchte nicht mental in einer Distanz von 1,9 m direkt in die Leuchte schaut. Dies könnte schädlich für Ihre Augen sein. Die eingebaute Lichtquelle in der Leuchte sollte nur von einem Schröder Mitarbeiter oder Vertreter oder einer ähnlichen qualifizierten Person ersetzt werden.	HUN KOCKAZATI CSOPORT 2 VIGYÁZAT! A berendezés veszélyes optikai sugárzást bocsáthat ki! Ne nézzén bele a bekapcsolt lámpatestbe! Szemet károsító hatás léphet fel. A lámpatestet úgy ajánlott pozícionálni, hogy rálátás esetén a lámpatest ne legyen 1,9m-nél közelebb! A lámpatestbe szerelt fényforrás (LED-modul) cseréjét csak a gyártó, annak szerviz szolgálatja, vagy erre kiképzett szakember végezheti!
FRA RISQUE GROUPE 2 ATTENTION! Ce produit émet potentiellement des rayons dangereux pour la vue. Regarder directement la source lumineuse et de manière continue pourrait causer des lésions aux yeux. Le luminaire doit être installé de façon à ne pas pouvoir regarder la source lumineuse directement de manière continue à moins de 1,9 m. La source de lumière intégrée dans ce luminaire peut uniquement être remplacée par un employé de Schröder, un agent ou une autre personne qualifiée.	POL GRUPA RYZYKA 2 OSTRZEŻENIE - Produkt może emitować niebezpieczne promieniowanie optyczne skierowane do oczu. Nie należy patrzeć bezpośrednio na pracujące źródło światła. Opatrzwa powinna być tak zamontowana, aby jej długotrwałe obserwacja była możliwa z odległości nie mniejszej niż 1,9m. Źródło światła zamontowane w tej oprawie może być tylko wymienione przez pracownika Schröder lub przez inną wykwalifikowaną osobę.	POR GRUPO DE RISCO 2 ATENÇÃO! Possível risco ótico por radiação emitida a partir deste produto. Não olhar para a luz em funcionamento. Pode ser prejudicial para os olhos. A luminária deve ser posicionada de modo a que não seja esperado um olhar prolongado para a luminária em funcionamento a uma distância inferior a 1,9m. A fonte de luz montada nesta luminária só pode ser substituída por um funcionário ou agente da Schröder ou por profissional qualificado autorizado para o efeito.	SRP GRUPA RIZIKA 2 PAŽNJA! Proizvod može emitovati štetno optičko zračenje. Izbegavati vizuelni kontakt sa svetlosnim izvorom dok je u radu. Moguće oštećenje vida. Svetiljku treba pozicionirati tako da se ne očekuje dugi vizuelni kontakt sa izvorom sa razdaljinom manje od 1,9m. Zameniti svetlosni izvor ugrađenog u ovu svetiljku može izvršiti samo Schröderov radnik, ovlašćeni predstavnik ili slična stručna osoba.
CHI 风险群体 2 注意! 该产品可能释放光学辐射。不要直视点亮的灯具。可能会对眼睛造成伤害。灯具的安装角度需防止1.9米以内对灯具的长时间直视。该灯具内的光源仅可由施莱德员工、指定代理商或具备类似资质的人员进行更换。	VIE RỦI RO NHÓM 2 CHÚ Ý! Có khả năng chiếu sáng phát ra có thể chiếu thẳng vào mắt người dùng khi đang hoạt động. Có thể có hại cho mắt nếu nhìn trực tiếp vào đèn chiếu sáng trong khoảng thời gian dài. Góc lắp đặt đèn chiếu sáng cần phải đảm bảo không cho người dùng nhìn trực tiếp vào đèn chiếu sáng trong khoảng thời gian dài. Nguồn sáng tích trang bị bên trong đèn này chỉ có thể thay thế bởi nhân viên Schröder hoặc đại lý hoặc người có trình độ tương đương.	RUS ГРУППА РИСКА 2 ВНИМАНИЕ! Возможно опасное оптическое излучение от этого изделия. Не смотрите на источник света. Момент быть опасно для глаз. Светильник должен быть расположен таким образом, чтобы было невозможно смотреть на него с расстояния менее 1,9 м. Источник света, установленный в этом светильнике, должен заменяться только сотрудником Schröder, или специалистом аналогичной квалификации.	SLK RIZIKOVÁ SKUPINA 2 POZOR! Zariadenie vyžaruje nebezpečné žiarenie! Nepozerať sa do zapnutého zariadenia! Môže nastať poškodenie očí! Svetidlo je nutné namontovať tak, aby bola dožadná minimálna vzdialenosť 1,9 metra od bodu pohľadu. Vymena svetelného zdroja (LED modul) je možná len výrobcom, resp. len ním vyškolenými odborníkmi!









A



B

DC constant current 350-1000mA






Schröder 

STANDARD U-TYPE BRACKET **B1**

VERTICAL POLE MOUNTING

Ø60MM




PH




OMNOB **B1** **PH**



$$14\text{kg} + 4.5\text{kg} + 1.2\text{kg} = 19.7\text{kg}$$

OMNOB + **B1**




A

- ① 1x 
- ② 2x  M12x40
- ③ 2x 
- ④ 2x  M12
- ⑤ 2x  M12
- ⑥ 2x 
- ⑦ 2x  M12




B1




1



OMNOB + B1



2




3




B

OMNOB + B1 + PH



PH

1x









①. 4x M8


②. 4x M8

③. 4x M8



2x



PH



OMNOB + B1 + PH



OMNOB + B1 + PH

